
0
500
1.000
1.500
2.000
m
1:25.000
01 Dürre Lauter
02 Goldene Lauter
03 Runsetal
04 Lange Lauter
05 Pfanntal
06 Rimbach
07 Döllgrund
08 Finstere Erle (Nord)
GOLDLAUTER-HEIDERSBACH
Legende
Störstellen (Bestand)
Wehr
Sohlabsturz
Verrohrter Wegedurchlass
Anderer Durchlass
Teich im Hauptschluss
Teich im Nebenschluss
Sonstige Störstelle
N
Legende
Projektgewässer mit Nr.
Projektgebiet - Teilgebiete
Lauter
Erle
Wilde Quellbäche im Biophärenreservat Thüringer Wald
Karte 3a: Störstellen und Durchgängigkeit
Erstellt: 21.05.2021
Naturstiftung DAVID
Die Stiftung des BUND Thüringen
Datengrundlage: Geoproxy Thüringen, Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha